



川崎机器人 Z 系列

安装和连接手册


手臂

ZX****-B

ZT****-C

ZD130S-D

ZD250S-B



川崎重工业株式会社

前言

本手册说明了川崎机器人 Z 系列的安装与连接方法。

在进行任何操作之前,敬请全面阅读、完整理解本手册和安全手册的内容,并请一定严格 遵守所有的安全规定。对于只按照本手册中某一部分内容进行操作而导致的事故或损害, 川崎公司将不负任何责任。

关于机器人控制器单元的安装与连接,请参阅别册的其手册。

本手册支持如下型号的机器人控制器。

ZX130S、ZX130U、ZX130L、ZX165U、ZX165L、ZX200S、ZX200U、ZX200W、ZX300S、ZT130L、ZT130S、ZT130U、ZT165U、ZT200S、ZT200U、ZT200W ZD130S、ZD250S

- 1. 本手册并不构成对使用机器人的整个应用系统的担保。因此,川崎公司将不会对使用这样的系统而可能导致的事故、损害和(或)与工业产权相关的问题承担责任。
- 2. 川崎公司郑重建议: 所有参与机器人操作、示教、维护、维修、点检的人员,预先参加川崎公司准备的培训课程。
- 3. 川崎公司保留未经预先通知而改变、修订或更新本手册的权利。
- 4. 事先未经川崎公司书面许可,对本手册整体或其中的任何部分,均不可进行任何形式的再版、重印、翻印、转载或复制。
- 5. 请把本手册小心存放好,使之保持在随时备用状态。如果机器人重新安装或移动到另一个地点,或者卖给另一个使用者,请务必将本手册与机器人放在一起。一旦出现丢失或严重损坏,请和您的川崎公司代理商联络。

川崎重工 版权所有

符号

在本手册中,下述符号的内容应特别注意。

为确保机器人的正确安全操作、防止人员伤害和财产损失,请遵守下述方框符号表达的安全信息。

▲ 危险

不遵守本标志内容可能会人身引起死亡。

▲ 警告

不遵守本标志内容可能会引起人身伤害或死亡。

▲ 小心

不遵守本标志可能会引起人身伤害和/或机械损伤。

- [注意] -

表示关于机器人规格、处理、示教、操作和维护的注意信息。

▲ 警告

- 1. 本手册给出的图表、顺序和详细解释可能并不绝对正确。所以,在使用本手册去做任何工作时,有必要投以最大的注意力。一旦出现未说明的问题或麻烦,请与川崎联系。
- 2. 本手册中有关个案的安全描述,并不完全适用于所有的机器人工作。 为保证每项工作的安全,请阅读并完整理解安全手册和相关的法律、 法规、法令及其相关资料中各种有关安全的解释和描述,同时请为各 项工作采取合适的安全措施。

目 录

1.0	注意事项 4
1.1	搬运和安装时的注意事项4
1.2	机器人手臂的安装环境5
1.3	警告标签6
2.0	机器人运动范围与规格9
3. 0	机器人手臂安装和连接的工作流程28
4. 0	机器人搬运方法
4. 1	使用吊车
4. 2	使用叉车31
5. 0	基座安装尺寸 32
6. 0	运动过程中作用在安装表面上的运动反作用33
7. 0	安装方法
7. 1	机器人基座直接安装在地面上时34
7.2	机器人底板安装在地面上时34
7. 3	使用安装块时 34
8. 0	工具安装35
8. 1	手腕末端的尺寸(法兰面) 35
8.2	固定螺栓说明 35
8.3	负载能力 37
9. 0	空气系统的连接
9. 1	气管布置38
9.2	供气到机器人手臂39
9.3	空气出口和工具之间的气管连接40

1.0 注意事项

1.1 搬运和安装时的注意事项

当搬运川崎机器人到其安装位置时,必须严格遵守如下预防措施。更多的安全事项,请参阅"安全手册"。

▲ 警告

- 1. 当使用起重机或叉车搬运机器人时,绝对不能人工支撑机器人控制箱。
- 2. 搬运中,永远不要爬在机器人上或站在提起的机器人下方。

▲ 小心


- 1. 因为机器人本体是由精密零件组成的,所以在搬运时,务必避免让机器人受到过分的冲击和振动。
- 2. 为确保安全搬运和安装,请事先清除所有的障碍物。用起重机和叉车搬运机器人时要事先清除通道。
- 3. 搬运和安装机器人时,
 - (1) 保持周边环境温度在-10 ℃~60 ℃ 内
 - (2) 保持相对湿度在 35 %~85 %RH 内(无凝露)
 - (3) 避免过分的冲击和振动

1.2 机器人手臂的安装环境

请把机器人手臂布置在满足以下条件的地方。

- 1. 当安装在地面上时,请确保地面的水平度在±5°以内。
- 2. 确保地面和安装座有足够的刚度。
- 3. 确保平面度以避免机器人基座部分受额外的力。 (如果平面度实在达不到,请使用衬垫把平面度调整。)
- 4. 工作环境温度必须在0 ℃~45 ℃之间。
- 5. 相对湿度必须在 35 %~85 %RH 之间, 无凝露。
- 6. 确保安装位置极少暴露在灰尘、烟雾和水环境中。 (灰尘较多或潮湿的环境下,应使用具有防尘防水型的机器人手臂。)
- 7. 确保安装位置无易燃、腐蚀性液体和气体。(在易燃环境中,应使用防爆型机器人手臂。)
- 8. 确保安装位置不受过大的振动影响。
- 9. 确保安装位置最小的电磁干扰。
- 10. 确保安装位置有足够机器人运动的空间。在保证机器人最大的运动空间、不会和机器人手臂及安装在手臂上的工具产生干扰的外面,建立安全围栏。
 - (1) 在安全围栏上设置一个带安全插销的安全门。
 - (2) 安全围栏的细节设计, 遵循当地有关安全围栏的指南。

(如: EN953、EN294、EN811、EN1088、IS013852、IS013854、IS0/NP14120)




1.3 警告标签


≜ 警告

自动运行中,请关注如下图所标注的堵塞危险。


ZX 系列



ZT 系列




ZD 系列




2.0 机器人运动范围与规格

以最大运动范围设置安全围栏





上图中,手腕的中心点点P所能到达的区域代表了机器人的运动范围。参考下面的图,应保证安全围栏的尺寸大于 $L_0+L_1+L_2$,这里 L_0 =机器人手臂中心点A到点P之间的距离, L_1 = 手腕法兰、工具、工件三者长度之和, L_2 = 安全空间。关于 L_0 尺寸,请参阅后面几页中运动范围示意图和规格说明。



运动范围和机器人规格

ZX130S







类型	多关节型机器人		
自由度	6		
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	130°/s
作业范围	2	-60°∼+75°	130°/s
和	3	-120°∼+250°	130°/s
最大速度	4	±360°	180°/s
	5	±130°	180°/s
	6	±360°	280°/s
最大负载		130) kg
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	735 N·m	51.9 kg·m²
负载能力	5	735 N·m	51.9 kg·m²
	6	421.4 N·m	27.4 kg·m²
重复精度	± 0.3 mm		
质量	约 1350 kg		
噪音	< 70db (A)*		

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、 固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 4650 mm 的地方测量。

ZX130U






类型	多关节型机器人		
自由度	6		
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	110°/s
作业范围	2	-60°∼+75°	110°/s
和	3	-120°∼+250°	110°/s
最大速度	4	±360°	140°/s
	5	±130°	135°/s
	6	±360°	230°/s
最大负载		130	kg
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	735 N·m	51.9 kg·m²
负载能力	5	735 N·m	51.9 kg·m²
	6	421.4 N·m	27.4 kg·m²
重复精度	±0.3 mm		
质量	约 1350 kg		
噪音	< 70db (A)*		

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、 固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中心 4650 mm 的地方测量。

ZX130L





类型	多关节型机器人		
自由度	6		
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	110°/s
作业范围	2	-60° \sim $+75^{\circ}$	110°/s
和	3	-120°∼+250°	110°/s
最大速度	4	±360°	140°/s
	5	±130°	135°/s
	6	±360°	230°/s
最大负载		130 k	ζg
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	735 N·m	51.9 kg·m²
负载能力	5	735 N·m	51.9 kg·m²
	6	421.4 N·m	27.4 kg·m²
重复精度		± 0.3	mm
质量	约 1400 kg		
噪音		< 70db	(A)*

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 4900 mm 的地方测量。

ZX165U






类型		多关节型机	九器人
自由度		6	
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	110°/s
作业范围	2	-60° \sim $+75^{\circ}$	110°/s
和	3	-120° \sim $+250^{\circ}$	110°/s
最大速度	4	±360°	135°/s
	5	±130°	135°/s
	6	±360°	210°/s
最大负载		165 k	ζg
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	911.4 N·m	78.4 kg·m²
负载能力	5	911.4 N·m	78.4 kg·m²
	6	450.8 N·m	40.2 kg·m²
重复精度	±0.3 mm		
质量	约 1350 kg		
噪音		< 70db	(A)*

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、 固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 4650 mm 的地方测量。

ZX165L





类型		多关节型机	
自由度		6	
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	100°/s
作业范围	2	-60° \sim $+75^{\circ}$	105°/s
和	3	-120°∼+250°	95°/s
最大速度	4	±360°	135°/s
	5	±130°	135°/s
	6	±360°	210°/s
最大负载		165 k	ζg
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	911.4 N·m	78.4 kg·m²
负载能力	5	911.4 N·m	78.4 kg·m²
	6	450.8 N·m	40.2 kg·m ²
重复精度	±0.3 mm		
质量	约 1355 kg		
噪音		< 70db	(A)*

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 4810 mm 的地方测量。

ZX200S







类型	多关节型机器人		
自由度		6	
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	100°/s
作业范围	2	-60° \sim $+75^{\circ}$	100°/s
和	3	-120° \sim $+250^{\circ}$	95°/s
最大速度	4	±360°	120°/s
	5	±120°	115°/s
	6	±360°	180°/s
最大负载		200 k	g
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	1274 N·m	117.6 kg·m²
负载能力	5	1274 N·m	117.6 kg·m²
	6	686 N·m	63.7 kg·m ²
重复精度		± 0.3	mm
质量	约 1400 kg		
噪音		< 70db	(A)*

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中心 4650 mm 的地方测量。

ZX200U







类型		多关节型机器人		
自由度		6		
	JT	运动范围	最大速度	
	1	±180°	95°/s	
作业范围	2	-60° \sim $+75^{\circ}$	95°/s	
和	3	-120° \sim $+250^{\circ}$	95°/s	
最大速度	4	±360°	120°/s	
	5	±130°	115°/s	
	6	±360°	180°/s	
最大负载		200 k	g	
	JT	力矩	惯性矩	
手腕	4	980 N·m	93.1 kg·m²	
负载能力	5	980 N·m	93.1 kg·m²	
	6	490 N·m	46.1 kg·m²	
重复精度	± 0.3 mm			
质量	约 1350 kg			
噪音		< 70db	(A) *	

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 4650 mm 的地方测量。

ZX200W







类型	多关节型机器人		
自由度	6		
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	95°/s
作业范围	2	-60° \sim $+75^{\circ}$	95°/s
和	3	-120°∼+250°	95°/s
最大速度	4	±360°	93°/s
	5	±120°	93°/s
	6	±360°	163°/s
最大负载		200 k	ζg
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	1274 N·m	117.6 kg·m²
负载能力	5	1274 N·m	117.6 kg·m²
	6	686 N·m	63.7 kg·m ²
重复精度	±0.3 mm		
质量	约 1400 kg		
噪音	< 70db (A)*		

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1(JT1) 旋转中心 4650 mm 的地方测量。

ZX300S






类型	多关节型机器人		
自由度	6		
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	100°/s
作业范围	2	-60° \sim $+75^{\circ}$	85°/s
和	3	-120° \sim $+250^{\circ}$	85°/s
最大速度	4	±360°	90°/s
	5	±120°	90°/s
	6	±360°	150°/s
最大负载		300	kg
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	1715 N·m	166.6 kg·m²
负载能力	5	1715 N·m	166.6 kg·m²
	6	862.4 N·m	107.8 kg·m ²
重复精度	± 0.3 mm		
质量	约 1400 kg		
噪音	< 70db (A)*		

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 4500 mm 的地方测量。

ZT130S




类型	多关节型机器人		
自由度	6		
	JТ	运动范围	最大速度
	1	±180°	130°/s
作业范围	2	-75° \sim + 60°	130°/s
和	3	$-95^{\circ}\sim+165^{\circ}$	130°/s
最大速度	4	±360°	180°/s
	5	±130°	180°/s
	6	±360°	280°/s
最大负载		130	kg
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	735 N·m	51.9 kg·m ²
负载能力	5	735 N·m	51.9 kg·m²
	6	421.4 N·m	27.4 kg·m²
重复精度	±0.3 mm		
质量	约 1550 kg		
噪音	< 70db (A)*		

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 5230 mm 的地方测量。

ZT130U




类型	多关节型机器人		
自由度	6		
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	105°/s
作业范围	2	-75°∼+60°	105°/s
和	3	-95°∼+165°	105°/s
最大速度	4	±360°	140°/s
	5	±130°	135°/s
	6	±360°	230°/s
最大负载		130	kg
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	735 N·m	51.9 kg·m²
负载能力	5	735 N·m	51.9 kg·m²
	6	421.4 N·m	27.4 kg·m²
重复精度	±0.3 mm		
质量	约 1550 kg		
噪音	< 70db (A)*		

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 5230 mm 的地方测量。

ZT165U




类型	多关节型机器人		
自由度	6		
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	105°/s
作业范围	2	-75°∼+60°	105°/s
和	3	-95°∼+165°	105°/s
最大速度	4	±360°	135°/s
	5	±130°	135°/s
	6	±360°	210°/s
最大负载	165 kg		
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	911.4 N·m	78.4 kg·m ²
负载能力	5	911.4 N·m	78.4 kg·m²
	6	450.8 N·m	40.2 kg·m ²
重复精度	±0.3 mm		
质量	约 1550 kg		
噪音		< 70db	(A)*

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 5230 mm 的地方测量。

ZT200S




类型	多关节型机器人		
自由度	6		
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	100°/s
作业范围	2	$-75^{\circ}\sim$ + 60°	100°/s
和	3	-95°∼+165°	90°/s
最大速度	4	±360°	120°/s
	5	±120°	115°/s
	6	±360°	180°/s
最大负载	200 kg		
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	1274 N·m	117.6 kg·m ²
负载能力	5	1274 N·m	117.6 kg·m ²
	6	686 N·m	63.7 kg·m ²
重复精度	±0.3 mm		
质量	约 1600 kg		
噪音		< 70db	(A)*

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、 固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 5230 mm 的地方测量。

ZT130L




类型	多关节型机器人		
自由度	6		
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	105°/s
作业范围	2	+60° ~ -75°	105°/s
和	3	+165° ~ -95°	105°/s
最大速度	4	±360°	140°/s
	5	±130°	135°/s
	6	±360°	230°/s
最大负载	130 kg		
	JΤ	力矩	惯性矩
手腕	4	980 N·m	93.1 kg·m²
负载能力	5	5 980 N·m 93.1 kg·n	
	6	490 N·m	46.1 kg·m²
重复精度	±0.3 mm		
质量	约 1565 kg		
噪音	<70 db (A) *		

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 5530 mm 的地方测量。

ZT200U




类型	多关节型机器人		
自由度	6		
	JT	运动范围	最大速度
	1	±180°	90°/s
作业范围	2	$-75^{\circ}\sim$ + 60°	90°/s
和	3	-95°∼+165°	90°/s
最大速度	4	±360°	120°/s
	5	±130°	115°/s
	6	±360°	180°/s
最大负载	200 kg		
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	980 N·m	93.1 kg·m²
负载能力	5	980 N·m	93.1 kg·m²
	6	490 N·m	46.1 kg·m ²
重复精度	± 0.3 mm		
质量	约 1550 kg		
噪音		< 70db	(A)*

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 5230 mm 的地方测量。

ZT200W




类型	多关节型机器人		
自由度	6		
	JТ	运动范围	最大速度
	1	±180°	90°/s
作业范围	2	-75° \sim + 60°	90°/s
和	3	-95°∼+165°	90°/s
最大速度	4	±360°	93°/s
	5	±120°	93°/s
	6	±360°	163°/s
最大负载	200 kg		
	JT	力矩	惯性矩
手腕	4	1274 N·m	117.6 kg·m ²
负载能力	5	1274 N·m	117.6 kg·m ²
	6	686 N·m	63.7 kg·m ²
重复精度	±0.3 mm		
质量	约 1600 kg		
噪音		< 70db	(A)*

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1 (JT1) 旋转中 心 5230 mm 的地方测量。

ZD130S




类型	多关节型机器人		
自由度	4		
	JT	运动范围	最大速度
作业范围	1	±180°	95°/s
和	2	-50° \sim $+90^{\circ}$	95°/s
最大速度	3	-120°∼+15°	95°/s
	4	±360°	190°/s
最大负载	250 kg		
手腕	JT	力矩	惯性矩
负载能力	4 - 100 kg·m		100 kg·m ²
重复精度	± 0.5 mm		
质量	约 1350 kg		
噪音		< 70db	(A)*

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、 固定地面上。
- 在距离关节 1(JT1)旋转中 心 5260 mm 的地方测量。

ZD250S




类型	多关节型机器人			
自由度	4			
	JT	运动范围	最大速度	
作业范围	1	±180°	135°/s	
和	2	-50° \sim $+90^{\circ}$	110°/s	
最大速度	3	-120°∼+15°	130°/s	
	4	±360°	300°/s	
最大负载		130 kg		
手腕	JT	力矩	惯性矩	
负载能力	4	4 − 50 kg⋅n		
重复精度	± 0.5 mm			
质量	约 1350 kg			
噪音		< 70db	(A)*	

注* 测量条件:

- 机器人安装在平坦、坚硬、固定地面上。
- 在距离关节 1(JT1) 旋转中心 5260 mm 的地方测量。

3.0 机器人手臂安装和连接的工作流程

这个工作流程仅描述了机器人手臂部分。控制器的工作流程,请参阅控制器的安装和连接手册。





4.0 机器人搬运方法

4.1 使用吊车

ZX/ZT 系列

用三根吊绳将三个吊具扣紧,然后提升机器人。






型号		ZX	ZT
	JT1	0°	0°
	JT2	-52°	-70°
 提升时姿态	JT3	-35°	-13°
() 挺川 的 安心	JT4	0°	0°
	JT5	-55°	-103°
	JT6	0°	0°

▲ 警告

当提升机器人时,要小心,机器人会因不同的姿态而向前/向后/向左/向右倾斜。请务必使机器人姿态为后面页中所示的提升姿态。否则,会出现剧烈的摆动,以至于吊绳和其他物体干涉,从而导致损坏。当吊绳碰到机器人手臂时,请用保护板对机器人手臂加以保护。机器人搬运一旦完成,请即清除吊装用具。

ZD 系列

用三根吊绳将三个吊具扣紧,然后提升机器人。




型号	ZD	
	JT1	0°
提升时姿态 提升时姿态	JT2	-45°
(英月刊安心 	JT3	-20°
	JT4	0°

▲ 警告

当提升机器人时,要小心,机器人会因不同的姿态而向前/向后/向左/向右倾斜。请务必使机器人姿态为后面页中所示的提升姿态。否则,会出现剧烈的摆动,以至于钢丝绳和其他物体干涉,从而导致损坏。当钢丝绳碰到机器人手臂时,请用保护板对机器人手臂加以保护。机器人搬运一旦完成,请即清除吊装用具。


4.2 使用叉车

- 1. 当使用叉车来搬运机器人时,将叉车的叉脚穿入在基座上安装的夹具。
- 2. 务必确保叉车的叉脚确实已经完全进入机器人基座。
- 3. 在机器人以倾斜姿态实施搬运,或在不平整表面上实施搬运的时候,请小心保持机器人的平衡,以防止叉车翻倒或机器人摔落。
- 4. 当安装了伸缩制动器和伸缩销钉(选件)的时候, 叉车的叉的高度应不大于54 mm。



5.0 基座安装尺寸

当安装机器人架台时,请使用高强度螺栓通过螺栓孔固定。



6.0 运动过程中作用在安装表面上的运动反作用


在机器人运动过程中,作用于安装表面上的运动反作用,可以参见下表。当安装机器人时,将用到这些数据。

型号	ZX 系列 (不包括 ZX300S)	ZX300S	ZT 系列	ZD 系列
M (反转时)	34000 N·m	41000 N·m	35000 N·m	26000 N·m
T (旋转力矩)	12000 N·m	12000 N·m	12000 N·m	10000 N·m

7.0 安装方法

7.1 机器人基座直接安装在地面上时

如下图所示,请将 35 mm 或以上厚度的钢板埋入混凝土地板面中或采用地脚螺栓固定。该钢板必须尽可能稳固以经受得住机器人 M、T 两根轴的反作用力。(见前页)




7.2 机器人底板安装在地面上时

用 8 个φ22 螺栓孔安装底板在混凝土地面或钢板上。来自机器人的反作用力和直接基座地面安装时是一样的。

在板上有两个用于定位的销孔,这使得底板能够很精确的与机器人基座相连接。损坏的机器人也会得到快速便捷的替换。通常情况下,JT1并未准确归零。该功能仅提供为选件。

7.3 使用安装块时




8.0 工具安装

♠ 警告

工具安装时,请切断控制电源到元电源。清晰显示"检查和维护进行中"标记,并且锁定/挂标签主电源,以免有人偶然开启电源。

8.1 手腕末端的尺寸(法兰面)

工具可安装在机器人手臂末端的法兰上。请使用左图所示�D 圆周上的螺孔或通孔,紧固固定螺栓。同时,请使用定位定位销孔和中心基准孔,来定位工具。




注*标有星号(*)的4个螺纹孔是不用的。

8.2 固定螺栓说明

请按照安装法兰的螺孔深度和工具零件的厚度,选择固定螺栓的长度,以保证可靠的螺纹连接。

请在螺孔中使用高强度螺栓,并用指定的力矩紧固。请按下页的紧固力矩,拧紧固定螺栓。



▲ 小心

如果拧入的螺纹深度超出了指定的深度,固定螺栓可能会顶到螺纹孔的底部,这样就不能可靠地紧固工具。

	ZX130S, ZX130U,	
	ZX130L, ZX165U,	7V900C 7V900W
型号	ZX165L, ZX200S,	ZX200S, ZX200W ZX300S
<u> </u>	ZT130S, ZT130U,	
	ZT130L, ZT165U,	ZT200S, ZT200W
	ZT200U	
螺孔	6-M10	6-M10
φD	ф125	φ160
定位销孔	2- φ 10H7 深 12	2-ф10H7 深 12
中心基准孔	φ80H7 深 8	φ100H7 深 8
螺孔深度	12 mm	12 mm
啮合长度	10~11 mm	10~11 mm
高强度螺栓	SCM435、10.9 或	SCM435、10.9 或
可知及矫性	以上	以上
紧固力矩	56.84 N·m	56.84 N·m


型号	ZD130S, ZD250S
通孔	8-φ11 (M10)
φD	ф150
定位销孔	-
中心基准孔	-
法兰厚度	15 mm
高强度螺栓	SCM435、10.9 或 以上
紧固力矩	56.84 N·m


- [注意] -

上面所提到的安装尺寸(ZX、ZT)均是基于 ISO 标准。如果采用下面的安装尺寸,那么在安装工具之前,需先行安装相应的适配板件(选件)。

型号	ZX130S, ZX130U, ZX130L,		
	ZX165U, ZX165L, ZX200S,		
	ZT130S, ZT130U, ZT130L,		
	ZT165U, ZT200U		
螺孔	6-M10		
φD	ф92		
定位销孔	2-φ9H7 深 12		
中心基准孔	φ55H7 深 12		
螺孔深度	16 mm		
啮合长度	14~15 mm		
高强度螺栓	SCM435,10.9 或以上		
紧固力矩	56.84 N·m		

	ZX200S, ZX200W		
型号	ZX300S		
	ZT200S, ZT200W		
螺孔	10-M10		
φD	φ113		
定位销孔	2-ф10H7 深 17		
中心基准孔	φ68H7 深 12		
螺孔深度	17 mm		
啮合长度	15~16 mm		
高强度螺栓	SCM435, 10.9 或以上		
紧固力矩	56.84 N·m		





8.3 负载能力


- 1. 机器人的负载能力(包括工具的质量),随机器人的型号而定。腕关节部分的负载能力也是由特定条件所决定的。
- 2. 严格遵守下列对机器人负载力矩、各腕关节(JT4、JT5、JT6)的负载惯性矩的限制。

▲ 小心

超出额定的负载能力,可能会导致机器人运动性能变坏,并会缩短机器人的寿命。额定负载能力包括: 手爪、工具变换器、点焊枪等所有工具的总质量。一旦总质量超出额定负载能力,请务必向川崎公司咨询。

负载力矩和负载惯性矩可按下列公式估算。

计算公式



负载能力(包含工具): M≤Mmax.(kg)

负载力矩 : T=9.8・M・L(N・m)负载惯性矩 : I=M・L²+I₆(kg・m²)

Mmax.: 额定负载能力(例如)

ZX130 ···Mmax. : 130 kg ZX165 ···Mmax. : 165 kg ZX200 ···Mmax. : 200 kg

I₆: 绕重心的惯性矩(单位:kg·m²)

L: 旋转轴中心到负载中心之间的距离(单位:m)

La: JT6 旋转轴中心到负载重心之间的距离

L4, 5: JT4(5) 旋转轴中心到负载重心之间的距离

(参见图)


如果负载的计算是通过将负荷部分分成多个部分来进行的,例如工具零件和负荷部分,那么应该 采用总值来计算负载力矩和负载惯性矩。

9.0 空气系统的连接

9.1 气管布置

2系列机器人手臂内置有气管和阀,用以驱动机器人手臂上的工具。

ZX 系列、ZT 系列、ZD 系列



对于 ZX/ZT 系列,在上面提到的机器人手臂上,有以下阀门可供选择安装。阀可以通过 多功能面板(或示教器)来切换 0N/0FF, 无需采用互锁。


内置阀清单如下:

	单控电磁阀			1 个
	单控电磁阀			2 个
	单控电磁阀			3 个
	双控电磁阀			1 个
选件	双控电磁阀			2 个
	双控电磁阀			3 个
	单控电磁阀	1 个 +	双控电磁阀	1 个
	单控电磁阀	1 个 +	双控电磁阀	2 个
	单控电磁阀	2 个 +	双控电磁阀	1 个

双电控电磁阀规格: CV 值 = 3.2、2-位置

9.2 供气到机器人手臂


如下图所示, 机器人手臂的基座上有空气连接口。



▲ 小心

设定空气入口(R 3/8 接头, 2个)压力为 0.147~0.588 MPa。

参考




连接空气调压器时:

在用于工具部分的驱动气源上,外部连接过滤器+调节器。

- [注意] -

因为机械手内置阀是无润滑类型,所以不需采用润滑油(加油器)。

9.3 空气出口和工具之间的气管连接



川崎机器人 Z 系列 安装和连接手册

2005 年 4 月 : 第一版 2007 年 10 月 : 第三版

川崎重工业株式会社出版

90202-1068DCC